



МОДЕЛЬ/ФУНКЦИЯ	ЕДИНИЦА	HT1E600	HT1E601	HT1E602	HT1E603	HT1E604	HT1E605	HT1E606	HT1E615	HT1E620	HT1E621
Напряжение переменное	U A.C. [V]	0-600 V						2000 V	600 V		
Напряжение постоянное	U D.C. [V]	0-600 V						2000 V	600 V		
Ток переменный	I A.C. [A]	max. 10 A						400 mA	max. 600 A		
Ток постоянный	I D.C. [A]	max. 10 A			max. 10 A			400 mA			
Емкость (Фарад)	C [F]	max. 99,99 mF	max. 10 mF		max. 2 mF	max. 60 mF	max. 60 mF	400 uF	max. 4 mF		
Сопротивление = Резистор	R [Ω]	max. 99,99 MΩ		max. 2 MΩ	max. 40 MΩ	max. 60 MΩ		max. 400 MΩ	max. 40 MΩ	max. 60 MΩ	max. 60 MΩ
Частота (колебание волны)	[Hz]	0-60 kHz			5-5 MHz	0-10 MHz	0-20 MHz	0-4 MHz	0-4 MHz		
Измерение заряда батарейки	[V]	1,5/9 V									
Измерение температуры	[°C / °F]				-20°C до +1000°C / -4°F~1832°F	-20°C до +1000°C / -4°F~1832°F			-40°C до +1000°C / -4°F~1832°F		
Измерение транзисторов (hFE)					X	X		X			
Питание		2 x 1,5 V AAA			3 x 1,5 V AAA	1 x 9 V 6 F22	2x 1,5 V AAA	1 x 9 V 6 F22	2x 1,5 V AAA	2 x 1,5 V AAA	3 x 1,5 V AAA
ЖК-экран с подсветкой		9999	9999	1999 (синий)	3999	5999	6000	4000	4000	5999	5999
TRUE RMS		X	X		X	X	X		X	X	X
NCV (бесконтактное обнаружение тока)		X	X				X	X	X	X	X
VFC (фильтр низких частот)		X								X	
DATA HOLD (сохранение текущего измерения)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LIVE (обнаружение А.С. в проводе)		X	X								
RANGE (ручное изменение диапазона измерения)						X		X			
AUTO-RANGE		X	X		X	X	X		X	X	X
Подсветка дисплея		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RELATIVE (измеряет относительную величину)					X	X					
MIN/MAX (сохранение на дисплее макс. или мин. значения)					X	X					X
LOW Z (измерение низкоомного напряжения)										X	
SELECT (выбор функций)						X	X		X	X	X
SMART			X				X		X		
Проверка диодов и цепи непрерывности		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Встроенный фонарик		X	X				X		X	X	X
Возможность подключения зажимного токового тестера						X					
Держатель для подвешивания на стене		X	X	X	X	X + МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ					
Тестовые провода в комплекте		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Резиновый корпус		X	X	X	X	X	X	X			
Зажимы для кабеля		X	X	X	X	X					
Подставка на задней панели устройства		X	X	X	X	X					
Максимальный диаметр измеряемой проводки										18 mm	20 mm

TRUE RMS - измерение тока (A) и напряжения (V) переменного (AC), как для синусоидальной, так и несинусоидальной формы волны;
NCV - бесконтактное обнаружение тока в проводниках - работает по принципу индукции; Измеритель определяет наличие напряжения в изолированном проводе.
VFC - измерение переменного тока и напряжения с переменной частотой;
DATA HOLD - сохранение на дисплее текущего измеренного значения;

LIVE - измерение фазы провода / обнаружение переменного тока в проводе;
RANGE - выбор между автоматической и ручной настройкой рабочего диапазона;
AUTO-RANGE - автоматический выбор рабочего диапазона
Technologia SMART - быстрые и простые измерения, прибор распознает и настраивается на параметры измерения постоянного и переменного напряжения, испытания диодов или сопротивления;
RELATIVE - позволяет измерять относительную величину;

MIN/MAX - сохранение на дисплее максимального или минимального значения текущего измерения
LOW Z - режим измерения низкоомного напряжения (с низким входным импедансом)
SELECT - выбор различных функций прибора (изменение режима измерения, например, с измерения переменного напряжения AC на измерение постоянного напряжения DC)